


2. Planning des tâches de l'intervention

05/06/2020 – accueil sécurité / visite initiale du site / localisation des accès et des zones de prélèvements

.../06/2020 – prélèvements pour analyses de sols de surface (50 cm de profondeur) à la tarière manuelle et/ou la pelle à main sur les zones identifiées pour caractériser les sols en place

.../06/2020 – prélèvements de sols pour mise en culture

3. Plan du chantier sur le site d'intervention



Analyse des risques

Compte rendu de visite préalable avant intervention sur chantier
classé à risque pour l'hygiène et la sécurité
(Code du travail Art. L235 / Loi du 31/12/1993)

Plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) /
Plan de prévention (PDP)
(Décret n°2008-244 du 07/03/2008)

1. Liste des mesures de sécurité et de prévention
2. Planning des tâches de l'intervention
3. Plan du chantier sur le site d'intervention

Compte rendu maintenu disponible par la société intervenante en permanence pour la consultation sur le site, pendant toute la durée du chantier.



IXSANE
Parc des Moulins
23, avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Tel : 03.20.59.89.77 – 03.62.26.00.29
Fax : 03.20.59.49.01
www.ixsane.com

Société exploitante du site :

Raison sociale : **DUFERCO WALLONIE**
Adresse : 1 Rue Mercure – 7110 Houdeng Goegnies
Téléphone/fax : +32 64 21 76 18

Contact sur site :

Nom : **Ugo FALCINELLI**
Fonction : **Chef de projet REGENERATIS**
Téléphone : +32 486 77 76 94

Sociétés sous-traitantes participant à l'exécution du chantier

Raison sociale	Adresse	Nom du représentant Téléphone	Date, cachet, signature

Numéros d'urgence : SAMU : 15 Police : 17 Pompiers : 18 Depuis portable : 112

1. Liste des mesures de sécurité et de prévention

Emplacement du chantier _1 Rue Mercure - 7110 Houdeng Goegnies - BELGIQUE_ Objet de l'opération : ____Projet « REGENRATIS »_____ Date de début : ____05/06/2020_____
 Date de fin (prévision) : __30/06/2020_____

Nature des travaux					Nomenclature des mesures de sécurité et de prévention							
		Mesures générales			Mesures particulières							
1 Forage (tarière manuelle / carottier)	X	8 Fouille			1 Interdiction de fumer	X	11 Equipement spécial du personnel (EPI spécifique)					
2 Dépollution/terrassement/excavation		9 Travaux plans d'eaux			2 Extincteur en ordre de marche à proximité	X	12 Dégazage / Certificat de dégazage					
3 Relevés topographiques/Repérages (site)	X	10 Travaux réseaux d'assainissement			3 Trousse de secours	X	13 Vérification permanente de dégazage					
4 Prélèvements d'eaux souterraines		11 Enceinte close / milieux confinés			4 EPI (à définir ci-dessous)	X	14 Contrôle de neutralisation de l'installation					
5 Prélèvements d'eaux superficielles		12 Local encombré			5 DT / DICT sur chantier	X	15 Mise hors tension électrique, raccordement terre					
6 Prélèvements d'air		13 Démolition			6 Réseaux et cuves inflammables en sécurité (isolés, condamnés, signalés et/ou consignés)		16 Outillage anti-étincelle					
7 Prélèvements de sols	X				7 Regards d'égouts étanches, abords propres		17 Moteurs et matériels de sécurité					
Nature des risques												
		faible	fort			faible	fort					
1 Incendie	x			12 Insolation	x			8 Balisage circulation et périmètres d'accès	X	18 Surveillance permanente exigée		X
2 Explosion	x			13 Travail en hauteur	x			9 Vaccinations spécifiques		19 Evacuation des déchets / Gestion des cuttings		
3 Réseaux enterrés / électrocution	x			14 Eboulement			X	10 Habilitations requises pour le chantier (N1/N2)	X	20 Suivi des expositions		X
					Mesures spécifiques prises par l'exploitant		Mesures spécifiques prises par l'intervenant					
					N°	Mesures		N°	Mesures			
4 Pollution			X	15 Poussières, projection de gravats			X			Accueil sécurité pour chaque intervenant lors de la première visite sur site		
5 Chimiques (contact, ingestion, inhalation)	x			16 Intrusion/malveillance	x					Transmission du PGSS spécifique au site DUFERCO Wallonie		
6 Asphyxie	x			17 Déversement	x							
7 Intoxication	x			18 Blessure			X					
8 Noyade	x			19 Incidents circulation routière			X			Accompagnement des intervenants IXSANE pour la visite initiale		
9 Chute d'objet	x			20 Travail isolé	x							
10 Chute de personnel			X	21 Bactériologiques	x							
11 Bruit			X							NB	Aucun visiteur sur notre zone d'intervention sans les EPI adéquats	

Décision de l'exploitant du site				Nom / Cachet et signature exploitant		Mesures prises en cas de risques liés aux spécificités du chantier ou de coactivité				
				N°	Mesures					
Compte tenu des risques détaillés ci-dessus et des mesures de prévention de sécurité adoptées, l'exploitant du site décide d' arrêter / de poursuivre (1) l'activité du site pendant la durée du chantier. <i>(1) Rayer la mention inutile</i>										
Personne à prévenir en cas de danger imminent		Nom du représentant de l'exploitant signataire								
M. _Yves CROQUET___ Tél. __+32 475 91 38 05___		M. Ugo FALCINELLI_ Tél. __+32 486 77 76 94__								
Engagement d'IXSANE sur le site				Nom et signature IXSANE		EPI nécessaires pour la bonne réalisation du chantier				
IXSANE s'engage à faire respecter par ses employés et par ses sous-traitants l'ensemble des consignes générales de sécurité ainsi que les consignes spécifiques de prévention pendant l'exécution du chantier						X	Combinaison de travail	X	Chaussures de sécurité / Bottes de chantier	
Personne à prévenir en cas de danger imminent		Nom de l'intervenant IXSANE				X	Vêtements haute visibilité	X	Gants	
M/Mme _BERNY Julien_____		M/Mme ___WENDERBECQ Antoine___				X	Casque / Casquette <i>(rayer la mention inutile)</i>	X	Lunettes de protection	
Fonction _ Responsable de service « Sites et Sols Pollués »_		Fonction __Ingénieur / Technicien SSP_____		Date de la visite sécurité 05/06/2020		X	Protections auditives		Protections respiratoires <i>(à définir si nécessaire)</i>	
Tél. __06 46 68 56 52___		Tél. ___07 68 66 99 84__				NB	Aucun visiteur sur notre zone d'intervention sans les EPI adéquats			

